

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ

#### Назначение средства измерений

Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ (далее - весы) предназначены для статических измерений массы.

#### Описание средства измерений

Принцип действия весов основан на преобразовании действующей на весы силовой нагрузки, создаваемой взвешиваемым объектом, в деформацию упругого элемента весоизмерительного датчика, на котором наклеены тензорезисторы. Деформация упругого элемента вызывает изменение электрического сопротивления тензорезисторов, преобразуемого в аналоговый электрический сигнал. Электрический сигнал, пропорциональный массе взвешиваемого объекта, поступает на вход вторичного преобразователя для обработки и индикации результатов измерений.

Весы состоят из весоизмерительного датчика, индикатора, грузоприемного и грузопередающего устройств. Грузоприемное устройство состоит из грузоприемной платформы (металлической чаши) и держателя платформы. Грузопередающее устройство состоит из направляющих, обеспечивающих вертикальное воздействие на датчик.

Индикатор обеспечивает электрическое питание датчика, аналого-цифровое преобразование его сигнала, обработку и индикацию результатов измерений.

Весы выпускаются шестнадцати модификаций: ВЛТЭ-150С, ВЛТЭ-210С, ВЛТЭ-210/510С, ВЛТЭ-310С, ВЛТЭ-410С, ВЛТЭ-510С – весы с автоматическим устройством юстировки чувствительности встроенным грузом; ВЛТЭ-150Т-В, ВЛТЭ-210Т-В, ВЛТЭ-310Т-В, ВЛТЭ-410Т-В, ВЛТЭ-510Т-В, ВЛТЭ-150П-В, ВЛТЭ-210П-В, ВЛТЭ-310П-В, ВЛТЭ-410П-В, ВЛТЭ-510П-В – весы с полуавтоматическим устройством юстировки чувствительности встроенным грузом. Модификации различаются максимальной и минимальной нагрузками, действительной ценой деления и габаритными размерами.

Модификации весов с действительной ценой деления 1 мг, включая весы ВЛТЭ-210/510С, оснащены стеклянной ветрозащитной витриной с крышкой.

Весы модификаций ВЛТЭ-210/510С позволяют производить измерение массы в одном из выбираемых диапазонов взвешивания (Д1 или Д2).

Весы оснащены следующими устройствами (указанными ниже в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011):

- устройством первоначальной установки нуля (Т.2.7.2.4);
- полуавтоматическим устройством установки нуля (Т.2.7.2.2);
- устройством слежения за нулем (Т.2.7.3);
- устройством выборки массы тары (Т.2.7.4);
- автоматическим (весы модификаций ВЛТЭ-xxxС) и полуавтоматическим устройством юстировки чувствительности (4.1.2.5);
- устройством установки весов по уровню (Т.2.7.1);
- вспомогательным показывающим устройством (весы модификаций ВЛТЭ-xxxС и ВЛТЭ-xxxП-В ) (3.4);
- показывающим устройством с расширением (для весов модификаций ВЛТЭ-xxxТ-В и ВЛТЭ-xxxП-В возможно получение показаний с действительной ценой деления шкалы  $d_1 \leq 0,2e$  по ручной команде в течение 5 секунд) (4.4.3).

Весы реализуют следующие функции:

- переключения единиц измерения массы;
- рецептурного взвешивания (масса нетто/брутто);
- подсчета количества штук (деталей);
- взвешивания в процентах;
- определения массы нестабильных образцов (усреднение).

Электропитание весов осуществляется от сети переменного через блок питания (адаптер). Возможна работа весов от автономного источника питания (аккумуляторной батареи).

Весы снабжены защищенным интерфейсом USB-2.0.

По дополнительному заказу весы могут комплектоваться стандартным интерфейсом RS-232C.



Рисунок 1 – Общий вид весов

Для защиты весов от несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений, весы пломбируются поверх одного винта стяжки корпуса контрольной этикеткой изготовителя в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2.



Рисунок 2 - Схема пломбирования от несанкционированного доступа




Рисунок 3 – Обозначение места нанесения знака поверки.



Рисунок 4 – Маркировка весов

## Программное обеспечение

В весах используется встроенное программное обеспечение (ПО), выполняющее функции по сбору, передаче, обработке и представлению измерительной информации.

Идентификация программы осуществляется путем просмотра номера версии программного обеспечения на дисплее во время тестирования при включении весов.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений весов, оснащенных устройством юстировки чувствительности встроенной гирей, соответствует высокому уровню по Р 50.2.077-2014.

Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

| Идентификационные данные ПО                     | Значение      |
|---|---------------|
| Идентификационное наименование ПО               | ПО весов ВЛТЭ |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО       | Не ниже 3.41  |
| Цифровой идентификатор ПО                       | OxF73E        |
| Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО | CRC16         |

## **Метрологические и технические характеристики**

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики  | Значение характеристики в зависимости от модификации |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | ВЛТЭ-150Т-В  | ВЛТЭ-210Т-В | ВЛТЭ-310Т-В | ВЛТЭ-410Т-В | ВЛТЭ-510Т-В |
| Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011  | II (высокий)   |             |             |             |             |
| Максимальная нагрузка, Max, г  | 150  | 210         | 310         | 410         | 510         |
| Минимальная нагрузка, Min, г   |  |             | 0,2         |             | 5           |
| Действительная цена деления, d, г  |  |             | 0,01        |             | 0,1         |
| Поверочный интервал, e, г  |  |             | 0,01        |             | 0,1         |
| Число поверочных интервалов, n   | 15000  | 21000       | 31000       | 41000       | 5100        |
| Пределы допускаемой погрешности весов, мг, при поверке, мг, в интервалах взвешивания:  |  |             |             |             |             |
| от 0,2 г до 50 г включ.  | ±5   | ±5          | ±5          | ±5          | -           |
| св. 50 г до 150 г включ.   | ±10  | -           | -           | -           | -           |
| св. 50 г до 200 г включ.   | -  | ±10         | ±10         | ±10         | -           |
| св. 200 г до 210 г включ.  | -  | ±15         | -           | -           | -           |
| св. 200 г до 310 г включ.  | -  | -           | ±15         | -           | -           |
| св. 200 г до 410 г включ.  | -  | -           | -           | ±15         | -           |
| от 5 г до 500 г включ.   | -  | -           | -           | -           | ±50         |
| св. 500 г до 510 г включ.  | -  | -           | -           | -           | ±100        |
| Повторяемость (размах) показаний, мг, не более   | Impel  |             |             |             |             |
| Диапазон устройства выборки массы тары   | От 0 до Max  |             |             |             |             |
| Пределы допускаемой погрешности весов в эксплуатации равны удвоенным значениям пределов допускаемых погрешностей при поверке |  |             |             |             |             |

Таблица 4 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики                   | Значение характеристики в зависимости от модификации |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | ВЛТЭ-150П-В  | ВЛТЭ-210П-В | ВЛТЭ-310П-В | ВЛТЭ-410П-В | ВЛТЭ-510П-В |
| Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II (высокий)   |             |             |             |             |
| Максимальная нагрузка, Max, г                 | 150  | 210         | 310         | 410         | 510         |
| Минимальная нагрузка, Min, г                  |  |             | 0,1         |             | 2,5         |
| Действительная цена деления, d, г             |  |             | 0,005       |             | 0,05        |
| Поверочный интервал, e, г                     |  |             | 0,01        |             | 0,1         |
| Число поверочных интервалов, n                | 15000  | 21000       | 31000       | 41000       | 5100        |

Продолжение таблицы 4

| Наименование характеристики  | Значение характеристики в зависимости от модификации |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | ВЛТЭ-150П-В  | ВЛТЭ-210П-В | ВЛТЭ-310П-В | ВЛТЭ-410П-В | ВЛТЭ-510П-В |
| Пределы допускаемой погрешности весов, тре, при поверке, мг, в интервалах взвешивания:                                       |  |             |             |             |             |
| от 0,1 г до 50 г включ.  | ±5   | ±5          | ±5          | ±5          | -           |
| св. 50 г до 150 г включ.   | ±10  | -           | -           | -           | -           |
| св. 50 г до 200 г включ.   | -  | ±10         | ±10         | ±10         | -           |
| св. 200 г до 210 г включ.  | -  | ±15         | -           | -           | -           |
| св. 200 г до 310 г включ.  | -  | -           | ±15         | -           | -           |
| св. 200 г до 410 г включ.  | -  | -           | -           | ±15         | -           |
| от 2,5 г до 500 г включ.   | -  | -           | -           | -           | ±50         |
| св. 500 г до 510 г включ.  | -  | -           | -           | -           | ±100        |
| Повторяемость (размах) показаний, мг, не более   | Impel  |             |             |             |             |
| Диапазон устройства выборки массы тары   | От 0 до Max  |             |             |             |             |
| Пределы допускаемой погрешности весов в эксплуатации равны удвоенным значениям пределов допускаемых погрешностей при поверке |  |             |             |             |             |

Таблица 5 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики  | Значение                                      |
|--|---|
| Потребляемая мощность, В·А, не более   | 5,0   |
| Параметры электрического питания:  |   |
| 1) сетевое через адаптер:<br>- входное напряжение, В<br>- частота, Гц  | 230±23<br>50±1                                |
| 2) автономное от аккумуляторной батареи напряжением, В   | 5,0   |
| Условия эксплуатации:  |   |
| - предельные значения температуры (Tmin, T max):<br>- для весов с автоматической юстировкой чувствительности, °С<br>- для весов с полуавтоматической юстировкой чувствительности, °С<br>- относительная влажность воздуха, % | от +10 до +35<br>от +15 до +30<br>от 30 до 80 |
| Средний срок службы весов, лет   | 10  |
| Вероятность безотказной работы за 1000 ч   | 0,92  |

Таблица 6 – Значения массы и размеров весов для различных модификаций

| Обозначение модификации  | Габаритные размеры чащки весов (диаметр), мм | Габаритные размеры весов (длина, ширина, высота), мм, не более | Масса весов, кг, не более |
|--|--|--|---------------------------|
| ВЛТЭ-150С, ВЛТЭ-210С, ВЛТЭ-310С<br>ВЛТЭ-410С, ВЛТЭ-210/510С  | Æ16  | 260, 190, 125  | 2,0                       |
| ВЛТЭ-150Т-В, ВЛТЭ-150П-В<br>ВЛТЭ-210Т-В, ВЛТЭ-210П-В<br>ВЛТЭ-310Т-В, ВЛТЭ-310П-В<br>ВЛТЭ-410Т-В, ВЛТЭ-410П-В | Æ16  | 260, 190, 70   | 1,6                       |
| ВЛТЭ-510С, ВЛТЭ-510Т-В, ВЛТЭ-510П-В  | Æ16  | 260, 190, 70   | 1,6                       |

#### Знак утверждения типа

наносится на табличку с маркировкой, закрепляемую на корпусе весов методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 7 – Комплектность средства измерений

| Наименование                                   | Обозначение     | Кол-во | Модификация весов   |
|--|-----------------|--------|---|
| Весы   |                 | 1 шт.  | Для всех модификаций  |
| Руководство по эксплуатации                    | НПП0.005.009 РЭ | 1 экз. |   |
| Блок питания (адаптер)                         |                 | 1 шт.  |   |
| Чашка  |                 | 1 шт.  |   |
| Держатель чащки                                |                 | 1 шт.  | ВЛТЭ-150С, ВЛТЭ-150Т-В, ВЛТЭ-150П-В<br>ВЛТЭ-210С, ВЛТЭ-210Т-В, ВЛТЭ-210П-В<br>ВЛТЭ-310С, ВЛТЭ-310Т-В, ВЛТЭ-310П-В<br>ВЛТЭ-410С, ВЛТЭ-410Т-В, ВЛТЭ-410П-В<br>ВЛТЭ-210/510С,<br>ВЛТЭ-510С, ВЛТЭ-510Т-В, ВЛТЭ-510П-В |
| Витрина  |                 | 1 шт.  | ВЛТЭ-150С, ВЛТЭ-210С, ВЛТЭ-310С   |
| Крышка витрины                                 |                 | 2 шт.  | ВЛТЭ-410С, ВЛТЭ-210/510С  |
| Витрина*                                       |                 | 1 шт.  | ВЛТЭ-150Т-В, ВЛТЭ-150П-В, ВЛТЭ-210Т-В   |
| Крышка витрины*                                |                 | 2 шт.  | ВЛТЭ-210П-В, ВЛТЭ-310Т-В, ВЛТЭ-310П-В<br>ВЛТЭ-410Т-В, ВЛТЭ-410П-В   |
| Аккумуляторная батарея*                        |                 | 1 шт.  | Для всех модификаций  |
| Кабель для подключения аккумуляторной батареи* |                 | 1 шт.  |   |

\* - поставляются по заказу

#### Проверка

осуществляется по документу Приложение ДА «Методика поверки весов» ГОСТ OIML R 76-1-2011.

Основные средства поверки:

- гири эталонные 2-го, 3-го разряда по ГОСТ 8.021-2015.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на корпус весов и (или) в руководство по эксплуатации.

### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в эксплуатационном документе.

### **Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам лабораторным электронным неавтоматического действия ВЛТЭ**

ГОСТ OIML R 76-1-2011 ГСИ. Весы неавтоматического действия. Часть 1.

Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 8.021-2015 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

### **Изготовитель**

ООО «Научно-производственное предприятие «Госметр», г. Санкт-Петербург  
ИНН 7816517580

Юридический адрес: 19020, Санкт-Петербург, Рижский пр. д. 58, литер Б, пом.14-Н  
Телефон (факс): (812) 766-18-00, (812) 712-93-09

Web-сайт: [www.gosmetr.ru](http://www.gosmetr.ru)

E-mail: [info@gosmetr.ru](mailto:info@gosmetr.ru)

### **Испытательный центр**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон (факс): (812) 251-76-01, (812) 713-01-14

Web-сайт: [www.vniim.ru](http://www.vniim.ru)

E-mail: [info@vniim.ru](mailto:info@vniim.ru)

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 23.03.2016 г.

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.